

MB-ActiveTrap Wechsel

Wann der MB-ActiveTrap gewechselt werden sollte sagt Ihnen die optische Wechselanzeige. Nach Abbau des Reinigungssteins, signalisiert die rote Auflagefläche unter der transparenten Abdeckhaube, dass der Geruchsverschluss ersetzt werden muss.

Neuer MB-ActiveTrap
mit neuem Reinigungsstein

Reinigungsstein zur
Hälfte aufgebraucht

Reinigungsstein ist verbraucht
MB-ActiveTrap muss ersetzt werden

URIMAT®

www.urimat.de
06435 - 90996-0